


切欠構造による効果

沈下や剥離が起きにくい



平成24年8月完成<国交省名古屋国道事務所>



沈下や剥離による種子溜まり

